

## Montageanleitung: **Zink-Langzeit-Schutz-Schicht**

Seite 1/1



1  
Reinigen, trocknen - Schutzanstrich vorbereiten ...



2  
... mit Roller oder Pinsel ...



3  
... in Rinnen ...



4  
... an Einfassungen und Dachfenstern ...



5  
... sowie Kehlen usw. fachmännisch auftragen ...



6  
... fertig!

**Hinweis: Streichen bei > 5 ° C - trocken - staubfrei!**

**Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!**